

Vendredi,23,Juillet,2021,13:07:02:41500
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr

VIN: WVGZZZ1TZ6W117584 Plaque d'immat.: TEST
Kilométrage: 271620km Ordre réparation::

Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76

VIN: WVGZZZ1TZ6W117584 Kilométrage: 271620km

00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000

Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 BQ Mat: 028 101 190 6
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0E3189173
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EF36B212173413CE-8026

2 Codes défaut trouvés:
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit

Capture:

Tr/min: 882 /min
Couple: 40.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.14 V
Bits: 00001100
Température: 11.7°C
Bits: 10110000

16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P0234 - 000 -

Capture:

Tr/min: 2835 /min
Couple: 228.0 Nm
Vitesse: 90.0 km/h
Charge: 51.4 %
Tension: 14.29 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 1999.2 mbar
Press. Absolue: 2590.8 mbar

Tests passés: 0 0 0 0 0

Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.1b1
No. pièce Log: 1K0 907 379 AA Mat: 1K0 907 379 AA
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0023238
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 71E33CBA680B06033C-8024

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.1b1
No. pièce: 1K0 907 044 BD
Pièce: ClimatronicPQ35 090 0808
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AD12BD645DDF5DB7D-803E

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.1b1
No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000005334168
Codage: 00890F210004100000120C00000000000097B075C
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 2B5FEED28AA72CD346-807E

Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB

Pièce: Wischer 310309 021 0501
Codage: 00038805
No. Atelier: WSC 01324

3 Codes défaut trouvés:

00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)

012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent

Capture:

Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 120
Kilométrage: 269732 km
Heure: 0

Capture:

marche
Tension: 14.10 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt

00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)

012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent

Capture:

Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 34
Compteur de RAZ: 98
Kilométrage: 265791 km
Heure: 0

Capture:

marche
Tension: 11.90 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt

01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46)

012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent

Capture:

Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 120
Kilométrage: 265453 km
Heure: 0

Capture:

marche
Tension: 11.70 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt

Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0GS812
Codage: 0012338
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 356BC8AA5CE36A2320-8060

1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d'alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent

Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AG Mat: 1K0 953 549 AG
Pièce: J0527 634 0070
Codage: 0002022
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 77F702A2066F5833F2-8022

Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 007 0050

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 872 F
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codage: 0003101
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 3777C2A246EF983332-8062

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 P
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3261F3B6AD8D7D1B05-8066

4 Codes défaut trouvés:

01412 - Bougie d'incandescence avec contrôleur de flamme (Q8)

008 - Signal Implausible - Intermittent

Capture:

Etat du défaut: 00101000

Priorité du défaut: 0

Fréquence du défaut: 4

Compteur de RAZ: 156

Kilométrage: 143542 km

Heure: 0

Date: 2000.00.00

Temps: 17:32:41

Capture:

Démarrage

Température: 61.0°C

Température: 59.0°C

02251 - Chauffage verrouillé

000 - - - Intermittent

Capture:

Etat du défaut: 00101000

Priorité du défaut: 0

Fréquence du défaut: 4

Compteur de RAZ: 156

Kilométrage: 143542 km

Heure: 0

Date: 2000.00.00

Temps: 17:32:41

01444 - Coupure par sous-tension (automatique)

000 - - - Intermittent

Capture:

Etat du défaut: 00101000

Priorité du défaut: 0

Fréquence du défaut: 4

Compteur de RAZ: 156

Kilométrage: 143542 km

Heure: 0

Date: 2000.00.00

Temps: 17:32:41

00664 - Indicateur de niveau de carburant

002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent

Capture:

Etat du défaut: 00100010

Priorité du défaut: 0

Fréquence du défaut: 50

Compteur de RAZ: 218

Kilométrage: 463924 km

Heure: 0

Date: 2000.00.00

Temps: 26:19:31

Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
 No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951
 Pièce: Gateway H10 0120
 Révision: H10 No. de série: 28001061130E25
 Codage: 3D3F1748078002
 No. Atelier: WSC 01324 785 00200
 VCID: 2A51EBD6855D35DBBD-807E

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
 No. pièce: 1T0 920 872 F
 Pièce: IMMO VDD 4312
 No. Atelier: WSC 00000 000 00000
 VCID: 3777C2A246EF983332-8062

1 Code défaut trouvé:
01176 - Clé(s)
 008 - Signal Implausible - Intermittent

Adresse 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
 No. pièce Log: 1K0 919 887 K Mat: 1K0 035 191 E
 Pièce: J401 0111
 Révision: 00013000 No. de série: VWZ1Z2F6034004
 Codage: 0041400
 No. Atelier: WSC 01324 785 00200
 VCID: 4183AC7A182BD6838C-8014

2 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
 014 - Défectueux/défectueuse(s)
 Capture:
 Etat du défaut: 00000001
 Priorité du défaut: 3
 Fréquence du défaut: 1
 Compteur de RAZ: 90
 Kilométrage: 190351 km
 Heure: 0
 Date: 2000.00.00
 Temps: 08:57:00

00871 - Woofer AV D (R23)
 011 - Coupure
 Capture:
 Etat du défaut: 00000011
 Priorité du défaut: 3
 Fréquence du défaut: 254
 Compteur de RAZ: 93
 Heure: 0
 Date: 2064.00.00

Temps: 00:00:02

Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
No. pièce: 1T0 959 701 B
Pièce: Tuer-SG 024 2301
Codage: 0000180
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3669CFA641E5613B29-8062

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS K1.5 D06 1701
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 336FF6B2529774130E-8066

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 AR Mat: 1K0 959 433 AR
Pièce: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Révision: 00010000 No. de série: 00000000000000
Codage: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 0005697E53A11F8BC3-8054

Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted

Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted

Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted

1 Code défaut trouvé:

01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 228
Kilométrage: 250314 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:37:29

Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
No. pièce: 1T0 959 702 B

Pièce: Tuer-SG 024 2301
Codage: 0000180
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3777C2A246EF983332-8062

1 Code défaut trouvé:

00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
008 - Signal Implausible

Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
No. pièce Log: 1K0 035 153 H Mat: 1K0 035 191 E
Pièce: R 0111
Révision: 00013000 No. de série: VWZ1Z2F6034004
Codage: 0041400
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 254B18EAEC431AA390-8070

2 Codes défaut trouvés:

00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 90
Kilométrage: 190351 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 08:57:00

00871 - Woofer AV D (R23)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 00000011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:02

Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 E
Pièce: Tuer-SG 021 2428
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3261F3B6AD8D7D1B05-8066

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 E
Pièce: Tuer-SG 021 2428
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 336FF6B2529774130E-8066

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 02 Einparkhilfe 0101
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5BE0CAB4B322E358-8078

Aucun code défaut trouvé.

Fin----- (Temps écoulé: 02:01)-----